



ARIMAIR, 400 rue Alain Colas, 29470 Plougastel-Daoulas
Tél : 02 98 47 57 76 / Fax : 02 98 47 57 62 / Email: contact@arimair.fr / www.arimair.fr
RCS BREST 450832 027 - Siret 450 832 027 00038 - TVA FR67450832027 APE 7120B

FEUILLE DE TRAVAUX

ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE

Client :	MATISEC-MCO ARI MARINE-M20	Date :	28/04/2026
FTX_MCO-2026-04-28-TRIPLAIR			
Commande:			
Détail / commentaire			

GONFLAGE

Qualité de l'air

Installation de remplissage :	L&W 570 ES		ASCO Micro Var 120	
Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
	Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 100 mg/m3	CONFORME
Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

PRESTATION

Détail de la prestation

Equipement :	Prestation :	Détails :
L00558/L01019/L01108/L02361/L02363/L02503/L04172 L04262/L04292/L05065/L05821/L06333/T00-2342	DEGONFLAGE	13 LYRES TRIPLAIR
L04292 / L05065	REPRISE DU CIRCLIPS DU RACCORD TOURNANT	CHANGEMENT DU CIRCLIPS
L00558/L01019/L01108/L02361/L02363/L02503 L04172/L04262/L04292/L05821/L06333/T00-2342	REPRISE DU CERCLAGE	CERCLAGE HS OU ABSENT
MA29531 (L04292)	REPRISE D'IDENTIFICATION BOUTEILLE	ETIQUETTE CTS DECHIREE
	REPRISE PROTECTION BOUTEILLE	CHANGEMENT D'ENVELOPPE
		COLLAGE CALOTTE BOUTEILLE
MA27565/MA27557/MA27520 (L04172)	CONTRÔLE DE QUALITE D'AIR	COLLAGE FOND DE BOUTEILLE
		13 LYRES TRIPLAIR GONFLEES

RECHANGES

Consommation

Référence :	Désignation :	Quantité :
418376	CERCLAGE	12
1008802	ENVELOPPE	1
1008801	FOND DE BOUTEILLE	1
418369	CIRCLIPS RACCORD TOURNANT	2
417852	JOINT TORIQUE 24,99 X 3,53	3

CLOTURE

Représentant ARIMAIR : Michaël BARBE-HULMANN	Commentaire :
Représentant Client :	MISE EN PLACE D'ETIQUETTES "S" SUR LES BOUTEILLES.