



ARIMAIR, 400 rue Alain Colas, 29470 Plougastel-Daoulas
Tél : 02 98 47 57 76 / Fax : 02 98 47 57 62 / Email: contact@arimair.fr / www.arimair.fr
RCS BREST 450832 027 - Siret 450 832 027 00038 - TVA FR67450832027 APE 7120B

FEUILLE DE TRAVAUX

ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE

Client :	MATISEC-MCO ARI MARINE-M20	Date :	29/04/2026
FTX_MCO-2026-04-29-TRIPLAIR			
Commande:			
Détail / commentaire			

GONFLAGE

Qualité de l'air

Installation de remplissage :	L&W 570 ES		ASCO Micro Var 120	
Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
	Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 100 mg/m3	CONFORME
Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

PRESTATION

Détail de la prestation

Equipement :	Prestation :	Détails :
L00905 / L01536 / L02878 / L02949 / L05174	DEGONFLAGE	5 LYRES TRIPLAIR
L01536 / L02878 / L02949 / L05174	REPRISE DU CERCLAGE	CERCLAGE HS OU ABSENT
MA18690 / MA18691 / MA18703 (L00905)	REPRISE DE PROTECTION BOUTEILLE	CHANGEMENT D'ENVELOPPE
MA22490 / MA22482 (L01536)		
MA26913 (L02878)		
MA27899 / MA27896 (L02949)		
MA31987 / MA32005 (L05174)		
MA18690 (L00905)	CONTRÔLE DE QUALITE D'AIR	COLLAGE CALOTTE BOUTEILLE
MA22490 / MA22524 / MA22482 (L01536)		COLLAGE FOND DE BOUTEILLE
		5 LYRES TRIPLAIR GONFLEES

RECHARGES

Consommation

Référence :	Désignation :	Quantité :
418376	CERCLAGE	4
1008802	ENVELOPPE	10
1008801	FOND DE BOUTEILLE	1
1008800	CALOTTE DE BOUTEILLE	2
417852	JOINT TORIQUE 24,99 X 3,53	15

CLOTURE

Représentant ARIMAIR : Michaël BARBE-HULMANN	Commentaire : MISE EN PLACE D'ETIQUETTES "S" SUR LES BOUTEILLES.
Représentant Client : /	