



ARIMAIR, 400 rue Alain Colas, 29470 Plougastel-Daoulas
Tél : 02 98 47 57 76 / Fax : 02 98 47 57 62 / Email: contact@arimair.fr / www.arimair.fr
RCS BREST 450832 027 - Siret 450 832 027 00038 - TVA FR67450832027 APE 7120B

FEUILLE DE TRAVAUX

ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE

Client :	MATISEC-MCO ARI MARINE-M20	Date :	03/06/2026
Commande:	/		
Détail / commentaire	PV T-03-06-2026.1047		

GONFLAGE

Qualité de l'air

Installation de remplissage :	L&W 570 ES		ASCO Micro Var 120	
Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
	Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 100 mg/m3	CONFORME
Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

PRESTATION

Détail de la prestation


Equipement :	Prestation :	Détails :
BOUTEILLE COMPO 3,2L 300B	REQUALIFICATION	30 LYRES TRIPLAIR
MA29536/MA29514/MA29501 (L04333)	REPRISE DE PROTECTION BOUTEILLE	CHANGEMENT D'ENVELOPPE
MA17026/MA17025 (L00126T)		
MA16354/MA16328 (L00082)		CHANGEMENT FOND BOUTEILLE
MA16345 (L00082)		
MA16940 (L00088)		
MA17025 (L00126T)		
MA16408 (L00141T)		
MA16325 (L00169)		
MA16494/MA16492 (L00208)		
MA16444/MA16435 (L00209)		
MA17705 (L00334)		
MA17648 (L00507)		
MA17825 (L00518)		
MA17783/MA17765/MA17787 (L00649)		
MA29536/MA29501 (L04333)		
L00082 / L00088 / L00141T / L00169 / L00208	REPRISE DU CERCLAGE	CERCLAGE HS OU ABSENT
L00209 / L00507 / L00518 / L00649 / L04333	CONTRÔLE DE QUALITE D'AIR	30 LYRES TRIPLAIR GONFLEES
MA16862/MA16861/MA16860 (L00081)		

RECHARGES

Consommation

Référence :	Désignation :	Quantité :
1008802	GAINE TRANSPARENTE	7
1008801	FOND BOUTEILLE	17
1008878	KIT MAINTENANCE COLLECTEUR TRIPLAIR NG	30
418376	CERCLAGE	10
417852	JOINT TORIQUE 24,99 X 3,53	90
418547	JOINT TORIQUE 11,00 X 2,50	30

CLOTURE

Représentant ARIMAIR : 	Commentaire :
Représentant Client :	MISE EN PLACE D'ETIQUETTES "S" SUR LES BOUTEILLES.