

Suivi du matériel supprimé de la GMAO

Nb	N° Série Chassis	Désignation	Observations	RAV
1	C673	Châssis Triplair	C673 est un doublon du châssis C0673	RAV02
2	C3681	Châssis Triplair	C3681 a été créé par erreur à la place du châssis C3651	RAV02
3	98-367	bouteille matair	D'après la GMAO, la date de la dernière requalification est au 8/04/1998. Cette bouteille matair doit être un doublon de la bouteille matair 96-367.	RAV03
6	B07-2565	collecteur Biair	Ce collecteur n'est associé à aucune bouteille. Elle a dû être créé par erreur.	RAV03
	001534	Btlle GPAL 4L	Cette bouteille a dû être créée par erreur.	RAV03
7	C8520F	Châssis DUO 5000	Cet ARI DUO 5000 est au transit Djibouti depuis le 12/03/2015.	RAV03
8	M8557D	Masque BIOMASK	Cet ARI DUO 5000 est au transit Djibouti depuis le 12/03/2015.	RAV03
9	CMAT5869M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2681 // M85822	RAV15
10	CMAT5870M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2682 // M85808	RAV15
11	CMAT5871M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2683 // M85821	RAV15
12	CMAT5872M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2684 // M85807	RAV15
13	CMAT5873M // M73210	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2685 // M85825	RAV15
14	CMAT5874M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2686 // M85823	RAV15
15	CMAT5875M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2687 // M85814	RAV15
16	CMAT5876M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2688 // M85813	RAV15
17	CMAT5877M // M73220	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2689 // M85798	RAV15
18	CMAT5878M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2690 // M85809	RAV15
19	CMAT5879M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2691 // M85832	RAV15
20	CMAT5880M	ARI MATAIR-NG EZ MRA04	Matériel remplacé par MATDEC2692 // M85806	RAV15