

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input checked="" type="checkbox"/> Inspection périodique	<input type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	MOUHAPE Jean-Michel
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/12/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**MATISEC**  
Agence Sud-Ouest  
Zone Activité de Naude  
64300 ORTHEZ  
Tél. : 05 59 69 46 52

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA FLS</b>
SERVICE	<b>SECURITE</b>
ADRESSE	<b>33114 LE BARP</b>

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>5168</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	<b>X</b>		97/23/CE	<b>X</b>	
Fabricant	<b>EADS</b>		2014/68/UE (19/07/2016)		
Matériaux	<b>COMPOSITE LINER ALU</b>	Fluide	<b>AIR</b>	Groupe	<b>2</b>
Année de fabrication	<b>févr-07</b>	Volume(en l)	<b>9</b>		
Marques d'identité de la bouteille	<b>Conforme</b>	PS ( en bar )	<b>300</b>	PE/PT( bar )	<b>450</b>
Type de robinet	<b>AXIAL DIN M18 AVEC IP</b>				
Périodicités inspection	<b>4</b>	an(s)	<b>6</b>	ans	
date de dernière inspection	<b>déc-25</b>	requalification	<b>6</b>	ans	<b>nov-21</b>

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification intérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification accessoire sous pression : robinet ....:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### REMPLEISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	<b>X</b>	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
<b>X</b>	<b>nov-27</b>	<b>févr-27</b>

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input checked="" type="checkbox"/> Inspection périodique	<input type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	MOUHAPE Jean-Michel
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/12/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**MATISEC**  
Agence Sud-Ouest  
Zone Activité de Naude  
64300 ORTHEZ  
Tél. : 05 59 69 46 52

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA FLS</b>
SERVICE	<b>SECURITE</b>
ADRESSE	<b>33114 LE BARP</b>

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>5197</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	<b>X</b>		97/23/CE	<b>X</b>	
Fabricant	<b>EADS</b>		2014/68/UE (19/07/2016)		
Matériaux	<b>COMPOSITE LINER ALU</b>	Fluide	<b>AIR</b>	Groupe	<b>2</b>
Année de fabrication	<b>févr-07</b>	Volume(en l)	<b>9</b>		
Marques d'identité de la bouteille	<b>Conforme</b>	PS ( en bar )	<b>300</b>	PE/PT( bar )	<b>450</b>
Type de robinet	<b>AXIAL DIN M18 AVEC IP</b>				
Périodicités	inspection	<b>4</b>	an(s)	requalification	<b>6</b>
date de dernière inspection	<b>déc-25</b>		date de dernière requalification		<b>nov-21</b>

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification intérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification accessoire sous pression : robinet ....:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	<b>X</b>	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
<b>X</b>	<b>nov-27</b>	<b>févr-27</b>

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input checked="" type="checkbox"/> Inspection périodique	<input type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	MOUHAPE Jean-Michel
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/12/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**MATISEC**  
Agence Sud-Ouest  
Zone Activité de Naude  
64300 ORTHEZ  
Tél. : 05 59 69 46 52

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA FLS</b>
SERVICE	<b>SECURITE</b>
ADRESSE	<b>33114 LE BARP</b>

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>5242</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	<b>X</b>		97/23/CE	<b>X</b>	
Fabricant	<b>EADS</b>		2014/68/UE (19/07/2016)		
Matériaux	<b>COMPOSITE LINER ALU</b>	Fluide	<b>AIR</b>	Groupe	<b>2</b>
Année de fabrication	<b>févr-07</b>	Volume(en l)	<b>9</b>		
Marques d'identité de la bouteille	<b>Conforme</b>	PS ( en bar )	<b>300</b>	PE/PT( bar )	<b>450</b>
Type de robinet	<b>AXIAL DIN M18 AVEC IP</b>				
Périodicités	inspection	<b>4</b>	an(s)	requalification	<b>6</b>
date de dernière inspection	<b>déc-25</b>		date de dernière requalification		<b>nov-21</b>

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification intérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification accessoire sous pression : robinet ....:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	<b>X</b>	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
<b>X</b>	<b>nov-27</b>	<b>févr-27</b>

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input checked="" type="checkbox"/> Inspection périodique	<input type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	MOUHAPE Jean-Michel
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/12/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**MATISEC**  
Agence Sud-Ouest  
Zone Activité de Naude  
64300 ORTHEZ  
Tél. : 05 59 69 46 52

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA FLS</b>
SERVICE	<b>SECURITE</b>
ADRESSE	<b>33114 LE BARP</b>

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>5257</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	<b>X</b>		97/23/CE	<b>X</b>	
Fabricant	<b>EADS</b>		2014/68/UE (19/07/2016)		
Matériaux	<b>COMPOSITE LINER ALU</b>	Fluide	<b>AIR</b>	Groupe	<b>2</b>
Année de fabrication	<b>févr-07</b>	Volume(en l)	<b>9</b>		
Marques d'identité de la bouteille	<b>Conforme</b>	PS ( en bar )	<b>300</b>	PE/PT( bar )	<b>450</b>
Type de robinet	<b>AXIAL DIN M18 AVEC IP</b>				
Périodicités	inspection	<b>4</b>	an(s)	requalification	<b>6</b> ans
date de dernière inspection		<b>déc-25</b>	date de dernière requalification		<b>nov-21</b>

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification intérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification accessoire sous pression : robinet ....:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### REMPLEISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service		<b>X</b>	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique			date de réforme	
ne pas remettre en service			moyen de rebut	
			par inspecteur	par exploitant
			visa de l'exploitant:	signature
			nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
<b>X</b>	<b>nov-27</b>	<b>févr-27</b>

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input checked="" type="checkbox"/> Inspection périodique	<input type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	MOUHAPE Jean-Michel
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/12/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**MATISEC**  
Agence Sud-Ouest  
Zone Activité de Naude  
64300 ORTHEZ  
Tél. : 05 59 69 46 52

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA FLS</b>
SERVICE	<b>SECURITE</b>
ADRESSE	<b>33114 LE BARP</b>

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>FIA29197</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	<b>X</b>		97/23/CE	<b>X</b>	
Fabricant	<b>LUXFER</b>		2014/68/UE (19/07/2016)		
Matériaux	<b>COMPOSITE LINER ALU</b>	Fluide	<b>AIR</b>	Groupe	<b>2</b>
Année de fabrication	<b>avr-15</b>	Volume(en l)	<b>9</b>		
Marques d'identité de la bouteille	<b>Conforme</b>	PS ( en bar )	<b>300</b>	PE/PT( bar )	<b>450</b>
Type de robinet	<b>AXIAL DIN M18 AVEC IP</b>				
Périodicités	inspection	<b>4</b>	an(s)	requalification	<b>6</b> ans
date de dernière inspection		<b>déc-25</b>	date de dernière requalification		<b>nov-21</b>

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification intérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification accessoire sous pression : robinet ....:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	<b>X</b>	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
<b>X</b>	<b>nov-27</b>	<b>avr-30</b>

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input checked="" type="checkbox"/> Inspection périodique	<input type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	MOUHAPE Jean-Michel
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/12/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**MATISEC**  
Agence Sud-Ouest  
Zone Activité de Naude  
64300 ORTHEZ  
Tél. : 05 59 69 46 52

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA FLS</b>
SERVICE	<b>SECURITE</b>
ADRESSE	<b>33114 LE BARP</b>

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>FIA29242</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	<b>X</b>		97/23/CE	<b>X</b>	
Fabricant	<b>LUXFER</b>		2014/68/UE (19/07/2016)		
Matériaux	<b>COMPOSITE LINER ALU</b>	Fluide	<b>AIR</b>	Groupe	<b>2</b>
Année de fabrication	<b>avr-15</b>	Volume(en l)	<b>9</b>		
Marques d'identité de la bouteille	<b>Conforme</b>	PS ( en bar )	<b>300</b>	PE/PT( bar )	<b>450</b>
Type de robinet	<b>AXIAL DIN M18 AVEC IP</b>				
Périodicités	inspection	<b>4</b>	an(s)	requalification	<b>6</b> ans
date de dernière inspection		<b>déc-25</b>	date de dernière requalification		<b>nov-21</b>

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification intérieure:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

Vérification accessoire sous pression : robinet ....:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	<b>X</b>	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
<b>X</b>	<b>nov-27</b>	<b>avr-30</b>

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input checked="" type="checkbox"/> Inspection périodique	<input type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	MOUHAPE Jean-Michel
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/12/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**MATISEC**  
Agence Sud-Ouest  
Zone Activité de Naude  
64300 ORTHEZ  
Tél. : 05 59 69 46 52

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA FLS</b>
SERVICE	<b>SECURITE</b>
ADRESSE	<b>33114 LE BARP</b>

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>FIA35670</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant	<b>X</b>		97/23/CE	<b>X</b>	
Fabricant	<b>LUXFER</b>		2014/68/UE (19/07/2016)		
Matériaux	<b>COMPOSITE LINER ALU</b>	Fluide	<b>AIR</b>	Groupe	<b>2</b>
Année de fabrication	<b>sept-17</b>	Volume(en l)	<b>9</b>		
Marques d'identité de la bouteille	<b>Conforme</b>	PS ( en bar )	<b>300</b>	PE/PT( bar )	<b>450</b>
Type de robinet	<b>AXIAL DIN M18 AVEC IP</b>				
Périodicités inspection	<b>4</b>	an(s)	<b>6</b>	ans	
date de dernière inspection	<b>déc-25</b>	requalification	<b>6</b>	ans	<b>nov-21</b>

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:	satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.
		sans objet

Vérification intérieure:	satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.
		sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ....:	satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.
		sans objet

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	<b>X</b>
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.
		sans objet

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	<b>X</b>	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
<b>X</b>	<b>nov-27</b>	<b>sept-32</b>



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input checked="" type="checkbox"/> Inspection périodique	<input type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
---	--	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	MOUHAPE Jean-Michel
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/12/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**MATISEC**  
Agence Sud-Ouest  
Zone Activité de Naude  
64300 ORTHEZ  
Tél. : 05 59 69 46 52

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>CEA FLS</b>
SERVICE	<b>SECURITE</b>
ADRESSE	<b>33114 LE BARP</b>

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>22/769/CA19443</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant	X		97/23/CE	X
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)	
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe 2
Année de fabrication	févr-22	Volume(en l)	9	
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Type de robinet	AXIAL DIN M18 AVEC IP			
Périodicités inspection	4	an(s)	requalification	6 ans
date de dernière inspection	déc-25		date de dernière requalification	févr-22

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ....:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	X	EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
X	févr-28	X