

**PV CONTROLE SCAPHANDRES SAV EXTERNE**

Client : CEA CESTA FLS		
Type de scaphandre : GR3		Date de fabrication : 27/11/2013
N° de série	4736	Taille : TM
Remarques émises par le client : Contrôle décennale réalisé le 15/10/2024		

Sous-ensembles contrôlés			Constat	Commentaires
PEAU	Aspect	Nettoyage correct	X	
		Nettoyage non satisfaisant		
	Contrôle visuel	Conforme	X	
		Durée de vie dépassée		
		Bandes usée, décollée		
		Présence de trous / Eraflures		
		Présence de déchirures		
ECRAN	Conforme		X	
	Pellicule Hors Service			
CASQUE Type :	Conforme		X	
	Présence de fêlures			
BOTTES	Aspect et étanchéité conformes		X	
	Hors Service			
GANTS	Aspect et étanchéité conformes		X	
	Hors Service			
	Vérification des manchons en traction			
FERMETURE	Conforme		X	
	Hors Service			
SYSTEME VENTILATION	Conforme			
	Hors Service			
	Non concerné		X	
PASSAGE ETANCHE	Conforme			
	Hors Service			
	Non concerné		X	
SOUPAPE	Conforme		X	
	Hors Service			
RESULTAT CONTROLE VISUEL	Pas de réparation nécessaire		X	
	Réparations nécessaires			
	Demande de réforme			
	Demande de changement de peau			

Contrôle étanchéité selon norme NF EN 464 (valeur pression mesurée après 6 mn) après contrôle visuel et/ou réparations		15.9 mB
Date : 18/12/2025	Contrôleur : MOUHAPE Jean-Michel	Visa : 