



# FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

10/04/2025

Nom:

L.GABET

Table de paramètres:

1

Fonction:

SAV

	<i>Type d'appareil :</i> MATAIR <i>Numéro de Chassis:</i> MT0924 <i>Numéro de régulateur:</i> R18081 <i>Numéro de détendeur:</i> <i>Numéro de masque:</i> M31618					<i>Nature:</i> <i>Fabriqu�� en:</i>				
<b>Etanch��it�� masque</b>  R��sultat: <b>Correct</b>	<i>Valeur d��but test:</i> mb <i>Valeur fin test:</i> mb <i>Remarques:</i>					<i>Pente fuite R��f��rence:</i> mb/mn <i>Pente de fuite mesur��e:</i> mb/mn				
<b>Manom��tre</b>  R��sultat:	<i>Consignes</i>  <i>Mesures</i> <i>Max.b</i>					<i>Tol��rance haute</i>  <i>Tol��rance basse</i>  <i>Saisie op��rateur</i>  <i>Remarques:</i>				
<b>Moyenne pression</b>  R��sultat:	<i>Seuil r��f��rence:</i>  <i>Valeur MP+10s:</i>					<i>Tol��rance basse r��f��ren:</i>  <i>Tol��rance haute r��f��ren:</i>				
<b>Etanch��it�� d��tendeur</b>  R��sultat:	<i>Valeur MP+20s:</i>  <i>Remarque:</i>					<i>Pente de fuite R��f��rence:</i>  <i>Pente de fuite mesur��e:</i>				
<b>Sifflet</b>  R��sultat:	<i>Seuil R��f��rence:</i> <i>Valeur mesur��e:</i>  <i>Remarque:</i>					<i>Tol��rance basse r��f��ren:</i> <i>Tol��rance haute r��f��ren:</i>				
<b>Soupape de s��curit��</b>  R��sultat:	<i>Seuil R��f��rence:</i> <i>Valeur mesur��e:</i>  <i>Remarque:</i>					<i>Tol��rance basse r��f��ren:</i> <i>Tol��rance haute r��f��ren:</i>				

<b>Controle dynamique</b>	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	3.2 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	2 mb
			<i>Tolérance haute référen:</i>	4 mb
Résultat BP:	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	7.3 b	<i>Mini MP Référence:</i>	4.5 b
<b>Correct</b>	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	9 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	2.9 mb	<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb
Résultat MP:	<i>Remarque :</i>			
<b>Correct</b>				

