



ARIMAIR, 400 rue Alain Colas, 29470 Plougastel-Daoulas
Tél : 02 98 47 57 76 / Fax : 02 98 47 57 62 / Email: contact@arimair.fr / www.arimair.fr
RCS BREST 450832 027 - Siret 450 832 027 00038 - TVA FR67450832027 APE 7120B

FEUILLE DE TRAVAUX

ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE

Client :	DSSF BREST	Date :	10.04.2026
Requalification Btlles Composite 3,2L			
Devis n° :			
Détail / commentaire			

GONFLAGE

Qualité de l'air

Installation de remplissage :	L&W 570 ES	BAUER PE 700	ASCO Micro Var 120	
Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
	Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 35 mg/m3	CONFORME
Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

PRESTATION

Détail de la prestation

Equipement :	Prestation :	Détails :
VOIR PV B10-04-2026.845	Requalification	
VOIR PV B10-04-2026.845	Gonflage	
VOIR PV B10-04-2026.845	Contrôle qualité d'air	
MA 16375 / MA 16424 / MA 27107 / MA 29404	Remplacement fond de bouteille	
L00115 / L00206 / L00638 / L00727 / L01956	Changement de cerclages	

RECHANGES

Consommation

Référence :	Désignation :	Quantité
417852	Joints 24,99*3,53	75
418547	Joint 11*2,5	25
418990	kit maintenance collecteur	25
418376	Cerclage bouteille	5
1008801	Fond bouteille	4

CLOTURE

Représentant ARIMAIR : Garbarino E 	Commentaire :
Représentant Client :	