



ARIMAIR, 400 rue Alain Colas, 29470 Plougastel-Daoulas
Tél : 02 98 47 57 76 / Fax : 02 98 47 57 62 / Email: contact@arimair.fr / www.arimair.fr
RCS BREST 450832 027 - Siret 450 832 027 00038 - TVA FR67450832027 APE 7120B

FEUILLE DE TRAVAUX

ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE

Client :	DSSF BREST	Date :	20/04/2026
Requalification Btlles Composite 3,2L			
Devis n° :			
Détail / commentaire			

GONFLAGE

Qualité de l'air

Installation de remplissage :	L&W 570 ES	BAUER PE 700	ASCO Micro Var 120	
Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
	Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 35 mg/m3	CONFORME
Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

PRESTATION

Détail de la prestation

Equipement :	Prestation :	Détails :
VOIR PV B20.04.2026.1345	Requalification	
VOIR PV B20.04.2026.1345	Gonflage	
MA15990	Contrôle qualité d'air	
MA16110 / MA16119 / MA16128 / MA16204 / MA16205 / MA 16268 / MA 16269 / MA16360 / MA16364 / MA16395 / MA16445 / MA16995 / MA17105 / MA18481 /	Remplacement fond de bouteille	
L00851	Changement de collecteur	L00851 remplacé par L06825 - Filetage robinet HS
L05905	Changement de collecteur	L05905 remplacé par L06830 - Joint manomètre bloqué
L00167 - L00681 - L05925 - L00200T - L00095T	Changement cerclages	

RECHANGES

Consommation

Référence :	Désignation :	Quantité
417852	Joints 24,99*3,53	81
418547	Joint 11*2,5	27
418990	kit maintenance collecteur	27
418376	Cerclage bouteille	5
1008801	Fond bouteille	14

CLOTURE

Représentant ARIMAIR : Garbarino E Représentant Client :	Commentaire :
--	---------------