


| | | | |
|---|-------------------------------|------------------|---------------------|
| N° de série | Matissec : 0264 / G² : SAL004 | | |
| N° de détendeur | 1316019 | | |
| N° de cagoule | 6924 | | |
| Date de fabrication | 07/2013 | | |
| Contrôle visuel complet de l'appareil | | | |
| sacoche, sangles, robinet, manomètre, détendeur, flexibles MP | Correct X | Incorrect | Observations |
| Contrôle fonctionnel et réglages | | | |
| Vérification du débit de l'appareil (lire la valeur sur le débitmètre : mini 55 Ml/mn ; maxi 60Ml/mn). Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du détendeur | Correct X | Incorrect | Observations |
| VALEUR DEBIT (Ml/mn) | 55 | | |
| Vérification de la valeur de déclenchement du sifflet : mini 50 bar ; maxi 60 bar. Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du sifflet | Correct X | Incorrect | Observations |
| VALEUR SIFFLET (Bars) | 55 | | |
| Vérification de la date de péremption de la cagoule. | Correct X | Incorrect | Observations |
| DATE PEREMPTION CAGOULE | 12/2029 | | |
| Vérification visuelle de la ou des bouteilles Vérification des échéances réglementaires Vérification robinetterie | Correct X | Incorrect | Observations |
| Reconditionner l'appareil dans son état d'origine | Correct X | Incorrect | Observations |
| Apposition de la pastille de l'année sur la soupape de la cagoule | Correct X | Incorrect | Observations |

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
|  | CERTIFICAT DE CONTRÔLE GEVAC | N° : PE-078 |
| | | MAJ : 25/11/22 |
| | | Ind 1 |
| | | Page 2 sur 2 |

| Maintenance de l'équipement | | | | |
|---|---------------|--------------|---|---|
| Pièces de rechanges remplacées : 1- 1 JOINT 11X2.5 2- 3- | | | | |
| Remarques et observations | | | | |
| | | | | |
| RESULTAT DU CONTROLE | | | | |
| Opérateur | GINET Mickaël | Conforme | X | Visa contrôleur |
| Date de contrôle | 09/12/2025 | Non conforme | |  |
| Prochain contrôle | 09/12/2026 | Reforme | | |