

**PV DE CONTROLE SPMB**

Client : EDF, CNPE de SAINT ALBAN

N° de série : Matisec : 0084 ; G² : SRADASPMB-SAL003

Date de fabrication : 02/2015


Contrôle visuel complet de l'appareil	Correct	Incorrect	Observations
Châssis	X		
Poignée	X		
Roues	X		
Trappes supérieures	X		
Charnières	X		
Serrures (x4)	X		
Sangles de bouteilles	X		
Câble anti-fouettement	X		
Manomètre	X		
Collecteur HP	X		
Bouteilles, robinets	X		
Contrôle du réseau d'air	Correct	Incorrect	Observations
Réseau HP	X		
Contrôle Mano Ecart Mano → valeur =	0b		

**Maintenance de l'équipement**

Pièces de rechanges remplacées :

- 5 joints 11x2,5

**Remarques et observations**
**RESULTAT DU CONTROLE**

Opérateur	GHERBLA	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	20/11/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	20/11/2026	Réforme		