


PV DE CONTROLE SPMB

Client : EDF, CNPE de SAINT ALBAN				
N° de série : Matisec : 0085 ; G² : SRADASPMB-SAL004			Date de fabrication : 02/2015	
Contrôle visuel complet de l'appareil	Correct	Incorrect	Observations	
Châssis	X			
Poignée	X			
Roues	X			
Trappes supérieures	X			
Charnières	X			
Serrures (x4)	X			
Sangles de bouteilles	X			
Câble anti-fouettement	X			
Manomètre	X			
Collecteur HP	X			
Bouteilles, robinets	X			
Contrôle du réseau d'air	Correct	Incorrect	Observations	
Réseau HP	X			
Contrôle Mano Ecart Mano → valeur =	0b			
Maintenance de l'équipement				
Pièces de rechanges remplacées : 1. 5 joints 11x2,5				
Remarques et observations				
RESULTAT DU CONTROLE				
Opérateur	GHERBLA	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	30/10/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	30/10/2026	Réforme		