


**PV DE CONTROLE SPMB**

Client : EDF, CNPE de SAINT ALBAN				
N° de série : Matisec : 0168 ; G² : SRADASPMB-SAL008			Date de fabrication : 02/2015	
<b>Contrôle visuel complet de l'appareil</b>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
Châssis		<b>X</b>		
Poignée		<b>X</b>		
Roues		<b>X</b>		
Trappes supérieures		<b>X</b>		
Charnières		<b>X</b>		
Serrures (x4)		<b>X</b>		
Sangles de bouteilles		<b>X</b>		
Câble anti-fouettement		<b>X</b>		
Manomètre		<b>X</b>		
Collecteur HP		<b>X</b>		
Bouteilles, robinets		<b>X</b>		
<b>Contrôle du réseau d'air</b>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
Réseau HP		<b>X</b>		
Contrôle Mano Ecart Mano → valeur =		<b>0b</b>		
<b>Maintenance de l'équipement</b>				
Pièces de rechanges remplacées : 1. 5 joints 11x2,5				
<b>Remarques et observations</b>				
<b>RESULTAT DU CONTROLE</b>				
Opérateur	MAKHLOUF.M	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	13/11/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	13/11/2026	Réforme		