


PV DE CONTROLE SPMB

Client : EDF, CNPE de SAINT ALBAN				
N° de série : Matisec : 0165 ; G² : SRADASPMB-SAL009			Date de fabrication : 01/2024	
Contrôle visuel complet de l'appareil		Correct	Incorrect	Observations
Châssis		X		
Poignée		X		
Roues		X		
Trappes supérieures		X		
Charnières		X		
Serrures (x4)		X		
Sangles de bouteilles		X		
Câble anti-fouettement		X		
Manomètre		X		
Collecteur HP		X		
Bouteilles, robinets		X		
Contrôle du réseau d'air		Correct	Incorrect	Observations
Réseau HP		X		
Contrôle Mano Ecart Mano → valeur =		0b		
Maintenance de l'équipement				
Pièces de rechanges remplacées : 1. 5 joints 11x2,5				
Remarques et observations				
RESULTAT DU CONTROLE				
Opérateur	GHERBLA	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	27/10/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	27/10/2026	Réforme		