


**PV DE CONTROLE SPMB**

Client : EDF, CNPE de SAINT ALBAN				
N° de série : Matisec : 0166 ; G² : SRADASPMB-SAL011			Date de fabrication : 01/2024	
<b>Contrôle visuel complet de l'appareil</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>	
Châssis	<b>X</b>			
Poignée	<b>X</b>			
Roues	<b>X</b>			
Trappes supérieures	<b>X</b>			
Charnières	<b>X</b>			
Serrures (x4)	<b>X</b>			
Sangles de bouteilles	<b>X</b>			
Câble anti-fouettement	<b>X</b>			
Manomètre	<b>X</b>			
Collecteur HP	<b>X</b>			
Bouteilles, robinets	<b>X</b>			
<b>Contrôle du réseau d'air</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>	
Réseau HP	<b>X</b>			
Contrôle Mano Ecart Mano → valeur =	<b>0b</b>			
<b>Maintenance de l'équipement</b>				
Pièces de rechanges remplacées : 1. 5 joints 11x2,5				
<b>Remarques et observations</b>				
<b>RESULTAT DU CONTROLE</b>				
Opérateur	MAKHLOUF.M	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	18/11/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	18/11/2026	Réforme		