




PV DE CONTROLE TENUE VAPEUR SERVICE APRES VENTE

CLIENT EDF CNPE SAINT ALBAN				
Date Bon Entrée		N° Bon Entrée		Date : 07/11/2025
TYPE DE MATERIEL TENUE VAPEUR VENTILEE			Gants	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
N° Fabrication 74 TM		Date de Fabrication 02/02/2015		Bottes
				Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Remarques émises par le client : SAL 003				

EXPERTISE AVANT REPARATION

Sous-ensembles contrôlés			Constat	Commentaires
PEAU	Aspect	Nettoyage correct	X	
		Nettoyage non satisfaisant		
	Contrôle visuel	Conforme	X	
		Bandes usée, décollée		
		Présence de trous / Eraflures		
		Présence de déchirures		
		Doublure		
CASQUE	Conforme	X		
	Présence de fêlures			
BOTTES (si présentes)	Aspect et étanchéité conformes	X		
	Hors Service			
GANTS / MOUFLES (si présents)	Aspect et étanchéité conformes	X		
	Hors Service			
FERMETURE et/ou BOUTON	Conforme	X		
	Hors Service			
SYSTEME VENTILATION	Combinaison	X		
	Casque	X		
	Ceinture RV	X		
	Rallonge	X		

LOCALISATION DES ZONES A REPENDRE

Type C		Arrière casque	Devant casque
			
RESULTATS CONTROLE VISUEL		Pas de réparation nécessaire	X
		Réparations nécessaires	
		Demande de réforme	
		Demande de changement de peau	

VERIFICATION APRES REPARATION

Conformité : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Date : 07/11/2025	Contrôleur : GINET Mickael	Visa : 