

PV DE CONTROLE TENUE VAPEUR SERVICE APRES VENTE

CLIENT EDF CNPE SAINT ALBAN

Date Bon Entrée

N° Bon Entrée

Date : 07/11/2025

TYPE DE MATERIEL TENUE VAPEUR VENTILEE

Gants

Oui

☒

Non

N° Fabrication 99 GT

Date de Fabrication 06/2019

Bottes

Oui

☒





Non

Remarques émises par le client : SAL 001

EXPERTISE AVANT REPARATION

Sous-ensembles contrôlés			Constat	Commentaires
PEAU	Aspect	Nettoyage correct	X	
		Nettoyage non satisfaisant		
	Contrôle visuel	Conforme	X	
		Bandes usée, décollée		
		Présence de trous / Eraflures		
		Présence de déchirures		
		Doublure		
CASQUE	Conforme		X	
	Présence de fêlures			
BOTTES (si présentes)	Aspect et étanchéité conformes		X	
	Hors Service			
GANTS / MOUFLES (si présents)	Aspect et étanchéité conformes		X	
	Hors Service			
FERMETURE et/ou BOUTON	Conforme		X	
	Hors Service			
SYSTEME VENTILATION	Combinaison		X	
	Casque		X	
	Ceinture RV		X	
	Rallonge		X	

LOCALISATION DES ZONES A REPENDRE

Type C		Arrière casque	Devant casque
			
RESULTATS CONTROLE VISUEL		Pas de réparation nécessaire	X
		Réparations nécessaires	
		Demande de réforme	
		Demande de changement de peau	

VERIFICATION APRES REPARATION

 Conformité : ☒ OUI ☐ NON

Date : 07/11/2025

Contrôleur : GINET Mickael

Visa :



