

PV CONTROLE FLEXIBLES

IDENTIFICATION CLIENT

Nom du client:	TREDI
Adresse du client:	SAINT VULBAS

IDENTIFICATION PRESTATION

Prestation:	Contrôle des flexibles d'alimentation ligne d'air respirable
Points de contrôle :	<div>- contrôle du raccord male</div> <div>- contrôle du raccord femelle</div> <div>- contrôle du flexible</div> <div>- graissage du raccord femelle</div> <div>- contrôle d'étanchéité</div>

IDENTIFICATION EQUIPEMENT

Liste associée:	
Nombre d'équipements:	
CONFORME	6
NON CONFORME	1

OBSERVATIONS ET REMARQUES

BAT B 080571/1 -080438/2	BAT F 080540 /1 - 080463/2	C30 080516/1- 080514/2	RGT
DECOUPE 080444	SIFLET NON FONCTIONNEL		

IDENTIFICATION ET VALIDATION CONTROLEUR

Nom du Technicien :	D BRAIT	Visa :	
Date du Contrôle	12/05/2026		

