

PV CONTROLE SCAPHANDRE

Client : TREDI ST VULBAS 01			
Type de scaphandre : DM2		Date de fabrication : 07/2025	
N° de série	737	Taille : GT	
Remarques émises par le client :			

Sous-ensembles contrôlés			Constat	Commentaires
PEAU	Aspect	Nettoyage correct	X	
		Nettoyage non satisfaisant		
	Contrôle visuel	Conforme	X	
		Durée de vie dépassée		
		Bandes usée, décollée		
		Présence de trous / Eraflures		
		Présence de déchirures		
ECRAN	Conforme		X	
	Pellicule Hors Service			
CASQUE Type :	Conforme		X	
	Présence de fêlures			
BOTTES	Aspect et étanchéité conformes		X	
	Hors Service			
GANTS	Aspect et étanchéité conformes		X	
	Hors Service			
FERMETURE	Conforme		X	
	Hors Service			
SYSTEME VENTILATION	Conforme			
	Hors Service			
	Non concerné		X	
PASSAGE ETANCHE	Conforme		X	
	Hors Service			
	Non concerné			
RESULTAT CONTROLE VISUEL	Pas de réparation nécessaire		X	
	Réparations nécessaires			
	Demande de réforme			
	Demande de changement de peau			

Contrôle étanchéité selon norme NF EN 464 (après contrôle visuel et/ou réparations)		15.5 MB
Date 12/05/26	Contrôleur : DAVID BRAIT	Visa :